



渡り廊下【1Fトイレ（男子）】

修 繕 前




- ▶大便器(1個再利用)
- ▶小便器(5個再利用)
- ▶掃除流し更新
- ▶トイレブース(1個再利用)
- ▶床・壁全面改修
- ▶入口ドア更新
- ▶仕切り版更新

修 繕 後




渡り廊下【2Fトイレ（男子）】

修 繕 前




- ▶大便器更新
- ▶小便器更新
- ▶手洗器更新
- ▶掃除流し更新
- ▶トイレブース更新
- ▶床・壁・天井全面改修
- ▶入口ドア更新
- ▶仕切り版更新

修 繕 後




渡り廊下【3Fトイレ（男子）】

修 繕 前




- ▶大便器更新
- ▶小便器更新
- ▶手洗器更新
- ▶掃除流し更新
- ▶トイレブース更新
- ▶床・壁・天井全面改修
- ▶入口ドア更新
- ▶照明更新

修 繕 後




渡り廊下【4Fトイレ（男子）】

修 繕 前




- ▶大便器更新
- ▶小便器更新
- ▶手洗器更新
- ▶掃除流し更新
- ▶トイレブース更新
- ▶床・壁・天井全面改修
- ▶入口ドア更新
- ▶照明更新

修 繕 後




渡り廊下【1Fトイレ（女子）】

修 繕 前




- ▶大便器更新(2個再利用)
- ▶掃除流し更新
- ▶トイレブース更新(2個再利用)
- ▶床・壁・天井全面改修
- ▶入口ドア更新
- ▶仕切り版更新

修 繕 後




渡り廊下【2Fトイレ（女子）】

修 繕 前




- ▶大便器更新
- ▶手洗器更新
- ▶掃除流し更新
- ▶トイレベース更新
- ▶床・壁・天井全面改修
- ▶入口ドア更新
- ▶仕切り版更新

修 繕 後




渡り廊下【3Fトイレ（女子）】

修 繕 前




- ▶大便器更新
- ▶手洗器更新
- ▶掃除流し更新
- ▶入口ドア更新
- ▶掃除流し更新
- ▶トイレベース更新
- ▶床・壁・天井全面改修
- ▶入口ドア更新
- ▶照明更新

修 繕 後




渡り廊下【4Fトイレ（女子）】

修 繕 前




- ▶大便器更新
- ▶手洗器更新
- ▶掃除流し更新
- ▶入口ドア更新
- ▶掃除流し更新
- ▶トイレベース更新
- ▶床・壁・天井全面改修
- ▶入口ドア更新
- ▶照明更新

修 繕 後




特別教棟【1Fトイレ（男子）】

修 繕 前




- ・大便器更新
- ・手洗器更新
- ・掃除流し更新
- ・入口ドア更新
- ・トイレベース更新
- ・床・壁・天井全面改修
- ・入口ドア更新
- ・照明更新

修 繕 後



特別教棟【1Fトイレ（女子）】

修 繕 前



- ・大便器更新
- ・手洗器更新
- ・掃除流し更新
- ・トイレベース更新
- ・床・壁・天井全面改修
- ・照明更新

修 繕 後

